

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: Calçamento e Reforma da Rua Olindo Betini no Município de Conceição do Castelo

LOCAL: Bairro Arthur Soares – Rua Olindo Betini

RUA OLINDO BETINI

Coord. inicial: 20°21'30.8"S 41°15'05.9"W

Coord. final: 20°21'30.9"S 41°15'01.8"W



Figura 1 - Detalhe para blocos sextavados deteriorados e desnivelamento do calçamento existente.



Figura 2 - Detalhe para blocos sextavados deteriorados.



Figura 3 - Detalhe para blocos sextavados deteriorados e desnivelamento do calçamento existente.



Figura 4 - Detalhe para blocos sextavados deteriorados.



Figura 5 - Detalhe para blocos sextavados e meio fio deteriorados.



Figura 6- Detalhe para blocos sextavados deteriorados e desnivelamento do calçamento existente.



Figura 7 - Detalhe para blocos sextavados e meio fio deteriorados e desnivelamento do calçamento existente.



Figura 8 - Detalhe para ausência de calçamento acessível.



Figura 9 - Detalhe para blocos sextavados deteriorados e desnivelamento do calçamento existente.



Figura 10 - Detalhe para blocos sextavados e viga de travamento deteriorados e desnivelamento do calçamento existente.



Figura 11- Detalhe para blocos sextavados e meio fio deteriorados, desnivelamento do calçamento existente ausência de calçamento acessível.

Conceição do Castelo – ES, 22 de junho de 2022.

JOÃO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D'